

INFORME ANUAL SOBRE LO SRESULTADOS DE CONTROL EN GRIFO	AÑO 2020					
IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA DE CONTROL						
MUNICIPIO	San Mateo de Gállego					
LOCALIDAD	San Mateo de Gállego					
Nº DE REDES	1					
Nº DE HABITANTES	3.434					
RELACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO POR	R RED					
IDENTIFICACIÓN	WC Ayuntamiento / Plaza España, 5					
UBICACIÓN	Grifo lavabo baño planta 1ª					
AÑO DE CONSTRUCCIÓN	2003					
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Polietileno					
DENTIFICACIÓN	Centro de salud / Sierra Alcubierre 2					
UBICACIÓN	Grifo lavabo baño					
AÑO DE CONSTRUCCIÓN	2008					
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Polietileno					
IDENTIFICACIÓN	Calagia Calamanta / Calla Uluacaa 22					
UBICACIÓN	Colegio Galoponte / Calle Huesca 33					
AÑO DE CONSTRUCCIÓN	Grifo lavabo baño 2011					
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Polietileno					
DENTIFICACIÓN	Bar El Paso / Ramón y Cajal 15					
JBICACIÓN	Grifo lavabo baño					
AÑO DE CONSTRUCCIÓN	1970					
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Polietileno					
DENTIFICACIÓN	Artalu / Calle G Parcela 6					
UBICACIÓN	Grifo lavabo baño					
AÑO DE CONSTRUCCIÓN	1995					
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Polietileno					
	Vivienda unifamiliar SASO					
IDENTIFICACIÓN	García Lorca 11-13 casa 6					
UBICACIÓN	Grifo jardín					
año de construcción	2006					
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Polietileno					



## **RESULTADOS**

F	ЕСНА	20/20/2020	22/04/2020	30/06/2020	26/08/2020	28/10/2020	21/12/2020
P.M	UESTRA	Ayuntamiento	Centro de salud	Bar El Paso	C/ García Lorca, 11 casa 6	Artalu C/G Parcela 7	Colegio Galoponte
рН	Unidades pH	7,88	7,71	8	7,66	7,85	8,2
Conductividad	μScm <sup>-1</sup>	617	408	328	297	282	343
Turbidez	UNF	1,4	0,63	0,75	0,63	0,25	<0,2
Color	Mg/l Pt-Co	4,9	0,4	1,8	0,9	1,2	0,6
Olor	Dilución	1	1	1	1	1	1
Sabor	Dilución	1	1	1	1	1	1
Amonio	mg/l	< 0,15	< 0,15	< 0,15	< 0,15	< 0,15	< 0,15
Fe	mg/l	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Cloro libre	mg/l	0,77	0,54	0,053	0,64	1,2	0,13
Coliformes	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0
E.Coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0

Nº de controles efectuados	6
Nº de controles programados	6

## **RELACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS**

29/10/2020

Incumplimiento por el valor de cloro libre residual.

Se realizan revisiones en el equipo de control y dosificación de cloro, que es donde está el problema. El día 09/03/2021 se realiza una nueva toma de muestra. El laboratorio nos comunica el resultado al día siguiente: 0,95 ppm , nº de informe 211600. Se subsana el incumplimiento el día 10/03/2021.